42CrMo4



ÉTATS D'APPROVISIONNEMENT

Trempe et revenu.

DESCRIPTION ET APPLICATIONS LES PLUS COURANTES

Il s'usine bien à l'état traité.

Ses applications les plus courantes sont pour les boulons à haute résistance, engrenages, vilebrequins, bielles, manchons, axes pour machines et moteurs.es.

DIMENSIONS EN STOCK - MM.



Trempe et y revenu: : 16-715

NORME D'APPLICATION

EN 10083-3

COMPOSITION CHIMIQUE

	С	Mn	Si	Р	S	Cr	Мо
MIN	0,38	0,60				0,90	0,15
MAX	0,45	0,90	0,40	0,025	0,035	1,20	0,30

TRAITEMENTS THERMIQUES - TEMPÉRATURES APPROXIMATIVES

Recuit ºC	Trempe ºC	Revenu ºC
680-720	820 - 860 Auile	540-680

42CrMo4



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propriétés mécaniques à température ambiante à l'état de trempe et revenu (+QT).

Dimer	Dimensions		Rm (N/mm²)		A (%)	Z (%)	KV (J)	Dureté indicative
m	mm.		min.	max.	min.	min.	min.	НВ
	≤ 16	900	1100	1300	10	40	-	325-380
> 16	≤ 40	750	1000	1200	11	45	35	294-353
> 40	≤ 100	650	900	1100	12	50	35	269-326
> 100	≤ 160	550	800	950	13	50	35	238-282
> 160	≤ 250	500	750	900	14	55	35	220-269
> 250					Consu	lter		

ÉQUIVALENCES APPROXIMATIVES

EN	DIN	Nº STAND	UNE	STAS	AFNOR	BS	UNI	AISI/SAE	GOST
42CrM04	42CrM04	1.7225	F152	42MoCr11q	42CD4	708M40	42CrMo4	4140	42xM 38XM

CODE DE COULEUR

